


## Příslušenství

HECHT000102 HECHT000103 HECHT000104



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts can be ordered			
5	74201005	Spínač	Switch
11	H129911	Držák uhlíku	Carbon brush holder
12	H129912	Uhlík (pár)	Carbon brush (pair)
32-34 38-39	74201083	Horní tubus kompletní	Upper tube assembly
41	123801041	Držák popruhu	Harness holder
43	123801043	Držák popruhu	Harness holder
46	133002025	Křídlový šroub	Knob bolt
48	150309	Ložisko	Bearing
50	74200149	Přední madlo	Front handle
52	123801052	Šroub	Bolt
53	ERS120050	Přední madlo	Front handle



Position	Part number	Název	Name
1-11	74201080	Strunová hlava kompletní	Cutting head assembly
6	13800025	Strunová cívka	String spool
11	H129961	Hřídel	Shaft
14	H129958	Pouzdro	Bushing
18	H129956	Pružná hřídel spodní	Lower flexible shaft
16-19	74201082	Spodní tubus kompletní	Lower tube assembly
23	H129975	Nůž struny	String blade
24	74201084	Kryt sečení	Mowing guard