



Position	Part number	Název	Name
2	H121502	Upínací hlava	Drill chuck
33	H121533	Motor	Motor
39	H121539	Spínač	Switch
48	HECHT001215B	Akumulátor	Battery
49	001215CH	Nabíječka	Charger
50	H1215-P	Převod kompletní	Gearbox

Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.